

FRT-100

Freatimetro con sensore di temperatura e segnalazione fondo pozzo



- Cavo centimetrato con conduttori in rame stagnato, sostegno centrale in Kevlar, diam. 4,9 mm SEZ. 4X26 AWG, guainetta in PVC + guaina esterna in poliuretano trasparente, resistente ai raggi UV e ad alto grado di trasparenza
- Display per lettura temperatura °C
- Dispositivo di segnalazione fondo pozzo
- Regolazione sensibilità
- Segnale acustico al contatto con l'acqua
- Batteria 9V (vano porta batteria accessibile per una rapida sostituzione)
- Misura: 100 m

FRT-100

SPECIFICHE TECNICHE



mae-srl.it/go/FRT-100